

M10サイズビスの形状変更について

現在M10ビスは右側(従来品)を使用していますが、今後は左側(移行品)に順次変更しますことをお知らせ致します。



十字穴の溝の幅が従来品に比べて狭くなったため、ドライバのビットによりフィットし、作業がし易くなります。

(株)オサダ